




STEP 05

第5步:组合之前4个步骤完成的A-F零件
combine part A-F